

Instrukcja montażowa KYB

Nissan Qashqai – przód



ANDRZEJ CHMIELEWSKI

SPECJALISTA DS. PRODUKTOWO-TECHNICZNYCH
KYB EUROPE ODDZIAŁ W POLSCE

NISSAN QASHQAI [02.07-] JEST SAMOCHODEM DOŚĆ POPULARNYM NA DROGACH EUROPY I NIE TYLKO. STOSUNKOWO RZADKO DOKONUJE SIĘ W NIM WYMIANY PRZEDNICH AMORTYZATORÓW I SPRĘŻYN, GDYŻ NIE JEST TO OPERACJA PROSTA


Zalecany czas wymiany przedniego amortyzatora po jednej stronie modelu Nissan Qashqai [02.07-] wynosi 1 godzinę i 40 minut. Dla pełnego demontażu kolumny należy wykonać następujące czynności:

- ▶ zdjąć koło;
- ▶ odkręcić nakrętkę mocującą łożysko stabilizatora (fot. 1);
- ▶ wyjąć z gniazda mocowania przewód czujnika ABS;

- ▶ zdjąć klamrę zabezpieczającą i wyjąć z gniazda mocowania przewód hamulcowy (fot. 2);
- ▶ odkręcić dwie dolne śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy;
- ▶ dla uzyskania lepszego dostępu zdemontować wszystkie utrudniające go elementy (fot. 3 i 4);
- ▶ odkręcić wycieraczki i zdemontować plastikową osłonę podszybia,

aby uzyskać dostęp do górnych śrub mocujących kolumnę amortyzatora (fot. 5);

- ▶ odkręcić 3 śruby mocujące kolumnę amortyzatora (przytrzymując amortyzator jedną ręką, aby nie upadł) (fot. 6 i 7);
- ▶ wyjąć kolumnę amortyzatora od dołu i umieścić ją w odpowiednim ściąga-czu do sprężyny (najlepiej w kolum-



FOT. KYB



nowym ściąga-czu pneumatycznym z bramką zabezpieczającą), potem zdemontować ją całkowicie i sprawdzić dokładnie stan techniczny poszczególnych elementów (fot. 8, 9 i 10).

Wraz z nowym amortyzatorem zaleca się wymianę: górnego zestawu montażowego, zestawu osłonowo-ochronnego oraz sprężyny zawieszenia.

Jeśli sprężyna zawieszenia osadzo-na była na specjalnej podkładce transparentnej, należy ten element wymienić na nowy (fot. 11).

Montaż nowych części wymaga:

1. umieszczenia amortyzatora KYB, sprężyny zawieszenia, zestawu montażowego górnego mocowania oraz zestawu osłonowo-ochronnego w kolum-

nowym ściąga-czu pneumatycznym z bramką zabezpieczającą i zmontowania całej kolumny (fot. 12).

(Uwaga: Trzeba zachować odpowiednią kolejność i pozycję montażową wszystkich elementów. Nie wolno używać narzędzi typu „żaba” do przytrzymania tłoczyska podczas dokręcania jego nakrętki, gdyż można w ten sposób uszkodzić powierzchnię →

Partnerzy tytularni:

AP EXPERT

5. edycja

2018!
5. edycja rywalizacji o tytuł „Wybitny Wśród Ekspertów”

www.apexpert.pl

Łączna pula nagród:
prawie **PÓŁ MILIONA** złotych!

okres promocji:
1.03-14.08.2018